

„Sternsiebtechnik vom Feinsten“

Anwendungsbeispiel: Schlackeabsiebung



Ursprungsmaterial im Materialbunker



Sternsiebmaschine 3-mal



Überkorn
> 45 mm

Mittelkorn
8 – 45 mm

Feinkorn
0 – 8 mm

